

Das Dokument wird regelmäßig entsprechend der aktuellen Erkenntnisse aktualisiert.

Ausgabe	Datum	Neue/geänderte Kapitel	Änderungen	Bemerkungen (Bearbeiter)
1	19.08.2026	Neu	Erstausgabe	VTR
2	02.09.2026	2.1	CRA Status aktualisiert	VTR

1. Über dieses Dokument

Das Dokument enthält aktuelle Informationen zur Einhaltung des CRA für EUCHNER-Komponenten und beinhaltet EUCHNERs Interpretation der CRA-Anforderungen, die auf der CRA-Verordnung, dem IEC 62443:2018-Standard und dem EU Blue Guide basieren.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:247:TOC>

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402847

Wichtig: Dieses Dokument macht lediglich Aussagen zu unserem Produkt. Es lässt keine belastbare Aussage zur CRA-Konformität von Maschinen oder Anlagen zu, in denen unser Produkt verwendet wird. Bei Fragen setzen Sie sich bitte unter cra@euchner.de mit uns in Verbindung.

2. CRA-Status der Baureihe Busmodul MBM-PN (PROFINET)

2.1. Welcher CRA-Status wird erreicht?

Produkt und Version	CRA-Status aktuell	CRA-Status zum 11.12.2027	Was müssen Sie beachten?
MBM PN mit Version V1.x.x	Nicht CRA-konform	Nicht CRA-konform	Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen des CRA. Die MBM PN V1 ist nicht empfohlen für neuen Projekte. Verwenden Sie stattdessen den Nachfolger MBM PN ab HW V2.2.0
MBM PN mit Version V2.0.x	Nicht CRA-konform	Nicht CRA-konform	Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen des CRA. MBM ab Geräteversion V2.1.0 oder ab Hardwareversion HW V2.2.0 und Firmwareversion FW V2.2.0 verwenden
MBM PN mit Version V2.1.0 und MBM PN mit HW V2.2.0 und FW V2.2.0 oder FW V2.3.0	CRA-ready	CRA-konform	Es wird eine neue FW Version V2.4.0 erstellt und außerdem werden Anpassungen an der Betriebsanleitung vorgenommen. Mit einem Firmware-Update auf FW V2.4.0 wird diese Version zum Stichtag CRA-konform.
MBM PN ab HW V2.2.0 und FW V2.4.0	In Bearbeitung	CRA-konform	Diese Version ist aktuell in Bearbeitung. Beachten Sie den Zeitplan dieses Dokuments

2.2. Was machen wir?

- › Betriebsanleitung mit CRA-relevanten Informationen ergänzen.
- › Neue Geräteversionen werden entwickelt.
- › Firmwareupdates für MBM PN mit Geräteversion V2.1.0
- › Firmwareupdates für Hardwareversion HW V2.2.0 (FW V2.2.0 und FW V2.3.0)
- › CRA-Status auf der Seite CRA-Produktstatus aktualisieren.
- › Wir beraten Sie bei Fragen zum Thema CRA im Zusammenhang mit unserem Produkt.

2.3. Was müssen Sie tun?

- › Schauen Sie regelmäßig auf die Seite CRA-Produktstatus:
www.euchner.com/de-de/service/cybersecurity/cra-produktstatus/
- › Beachten Sie die aktuell verfügbaren Versionen und deren Status.
- › Führen Sie ein Firmware-Update der CRA-ready-Geräte durch, um die CRA-Konformität zu erreichen.
- › Verwenden Sie stets die neueste Hardware und Firmwareversion.

2.4. Zeitplan

Die neue Firmwareversion FW V2.4.0 soll im Q1 2027 bereitstehen.